

Tutorial N°3

Phase 9

Coffrage intérieur entre F7 et F8b

Penser au passage des fils de servos





Phase 10


- Coffrage extérieur, dessous du fuselage, toujours en balsa 20/10




Phase 11

- Coffrage extérieur, dessus du fuselage
- Trappe d'accès à la turbine
- Trappe d'accès aux palonniers des plans canard


J'ai retiré la baguette centrale, les encoches serviront à la fixation de la dérive



Trappes



Coller 2 chutes de ctp
3mm pour la fixation
des trappe de palonnier
avec 2 petites vis



Pions de centrage
réalisés avec des clous
tête plate recoupés,
collage époxy



Vues de l'accès à la turbine,
fixations et branchements



Trous des pions de
centrage

Phase 12

- Ponçage du fuselage
- Ponçage du nez



Emplacement réservé
pour la dérive

